

HOJA DE SEGURIDAD RAPID-MOR

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: **RAPID-MOR**
Nombre de la Empresa: CHEMISER S.L.
Sta. MARIA, 7 LOCAL 2
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
TELEF – 93 750 60 97
info@chemiser.com

Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicología: 91.562.04.20

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos N°. CAS % en peso
Cemento Portland 65997-16-2 50 - 100
XI,R36/37/38
Oxido de calcio 1305-78-8 2,5 - 10
Xi,R37/38,R41

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

R37/38 - Irrita las vías respiratorias y la piel.
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves.

4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos
Irríguese con agua abundante durante al menos 15 minutos.
Reciba atención médica.
- Contacto con la piel
Retire y lave las ropas contaminadas. Lave el área afectada con jabón y agua abundante. Reciba atención médica si la irritación persiste.
- Inhalación
Trasladar la víctima al aire fresco. En caso de dificultades respiratorias o malestar, consultar al médico.
- Ingestión
Si se ha ingerido accidentalmente beba agua abundante y obtenga atención médica

Adverta sobre la alta alcalinidad del cemento a los servicios de primeros auxilios. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico. Consejo general Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

- Medios de extinción adecuados: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

- Medios de extinción no adecuados: n.a.

Metodos específicos: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Utilícese equipo de protección personal. Evacuar el personal a zonas seguras.

Precauciones para la protección del medio ambiente.

No debe liberarse en el medio ambiente
Recoger y traspasar correctamente en contenedores etiquetados.

