

Fecha de emisión: 30/09/2015.

HOJA DE SEGURIDAD


1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA:

Nombre comercial: **POLIFLEX** C81. Elastómero monocomponente de poliuretano.
Dirección de la empresa: CHEMISER S.L.
C/ Santa Maria 7, Local 2
08340 Vilassar de Mar, BCN
Telf: 937506097

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES E INDUSTRIALES

2. COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES:

Monómero residual: Isocianato <0,5%
Disolventes: Mezcla de xilenos. CAS-Nº:1330.20.7 N° CE 215-535-7 contenido: 10-15%



Clasificaciones según Reglamento (CE): GHS02 GHS07 GHS08
Nº 1272/2008[CLP]
H226, H315, H319 y H373 (Texto completo frases H: ver sección 16.)

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

Sustancia inflamable que puede producir irritación en ojos, nariz y vías respiratorias. Mantener alejado de fuentes de ignición, y no fumar durante su manipulación.

4. PRIMEROS AUXILIOS:

- Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre para que erespire bien.
- Contacto con ojos: Provoca irritación ocular grave. Lavar repetidamente con abundante agua.
- Contacto con piel: Provoca irritación cutánea. Lavar con agua y jabón.
- Ingestión: Provoca daños en los órganos. No provocar vómito, obtener asistencia médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Medios de extinción: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo químico, espuma, arena. No utilizar agua a chorro. En la combustión se produce monóxido de carbono. No entre en la zona de incendio sin equipo de protección adecuada incluyendo equipo de protección respiratoria. Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

El personal de limpieza debe utilizar guantes de limpieza, cubrir el derrame con material absorbente como arena o tierra. Recoger y enviar a un vertedero controlado según normativas locales. Ventilar la zona.. Evitar que el producto entre en el alcantarillado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Manipulación: Lavarse las manos y otras áreas expuestas concienzudamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o abandonar el trabajo. Utilizar con buena ventilación para evitar acumulación de vapores. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Evitar respirar el aerosol, el humo, los vapores.
- Almacenamiento: En envases originales mantener en lugares secos y alejados de radiación solar y fuentes de calor.

